

TV Lift DQ20-1069 & DQ20-1070

Veiligheidskennisgeving

Deze lift heeft een veiligheidsprotocol dat als volgt werkt. Bij continue gebruik van 2-3 minuten waarbij u de lift enkele keren op en neer laat gaan, treedt er een veiligheidsprotocol in werking om beschadiging van de motor te voorkomen. De lift zal gedurende een periode van 15-20 minuten niet reageren op de afstandsbediening. Zodra de motor is afgekoeld, hoort u een piep en is de lift weer operationeel. Wij hopen dat u veel plezier heeft van uw aankoop.

Safety notice

This lift has a safety protocol that works as follows. With continuous use of 2-3 minutes where you let the lift go up and down a few times, a safety protocol will come into effect to prevent damage to the engine. The lift will not respond to the remote control for a period of 15-20 minutes. As soon as the engine has cooled, you will hear a beep and the lift will be operational again. We hope you enjoy your purchase.

Notification supplémentaire.

Cet ascenseur a un protocole de sécurité qui fonctionne comme suit: Dans le cas où vous faites monter et descendre l'écran plusieurs fois continuellement pendant 2 à 3 minutes, automatiquement une sécurité va se déclencher pour éviter d'endommager le moteur et le lève écran ne répondra plus à la télécommande pendant 15 à 20 minutes. Dès que le moteur aura refroidi, vous entendrez un bip et le lève écran sera à nouveau opérationnel.

Notificación adicional

Este ascensor TV tiene un protocolo de seguridad que funciona de la siguiente manera: en caso de que tenga que subir y bajar la pantalla varias veces continuamente durante 2 a 3 minutos, se activará automáticamente una seguridad para evitar dañar el motor y el ascensor TV no responderá más al control remoto durante 15 a 20 minutos. Tan pronto como el motor se haya enfriado, oirá un bip y el ascensor TV volverá a funcionar.

Sicherheitshinweis

Bitte berücksichtigen Sie die zusätzliche Information. Dieser Lift verfügt über ein Sicherheitssystem, das wie folgt funktioniert: Bei einem Dauereinsatz von 2-3 Minuten, bei dem Sie den Lift einige Male auf und ab fahren lassen, wird das Sicherheitssystem wirksam, um eine Beschädigung des Motors zu verhindern. Innerhalb der nächsten 15-20 Minuten reagiert der Lift nicht mehr auf die Fernbedienung. Sobald der Motor abgekühlt ist, hören Sie einen Piepton, der die erneute Betriebsbereitschaft signalisiert.

Vedlagt en yderligere anmeldelse.

Denne lift har en sikkerhedsprotokol, der fungerer som følger. Ved kontinuerlig brug eller 2-3 minutter, hvor du lader liften gå op og ned et par gange, træder en sikkerhedsprotokol i kraft for at forhindre beskadigelse af motoren. Liften reagerer ikke på fjernbetjeningen i en periode på 15-20 minutter. Så snart motoren er afkølet, hører du et bip, og liften er tilbage operationelt. Vi håber, du nyder dit køb.

Säkerhetsmeddelande

Bifogat ett ytterligare meddelande. Denna hiss har ett säkerhetsprotokoll som fungerar enligt följande. Vid kontinuerlig användning eller 2-3 minuter där du låter hissen gå upp och ner några gånger, träder ett säkerhetsprotokoll i kraft för att förhindra skador på motorn. Hissen svarar inte på fjärrkontrollen under 15-20 minuter. Så snart motorn har svalnat hörs ett pip och hissen kommer tillbaka i drift. Vi hoppas att du gillar ditt köp.